Datum rapportage: 06-11-2024
Afdeling: Helen Parkhurst

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Afgerond										
Meer toezicht wie er het gebouw betreden. Bijvoorbeeld door te werken met de schoolpas dat dan de schuifdeur opengaat, of conciërges bij de entree zetten wanneer de school start. Daarnaast iedereen laten binnen komen via alleen de rechter schuifdeur en iedereen de school laten verlaten via de linker schuifdeur. Zo krijg je echt een in- en uitgang	Afgerond	01-09-2024	25-09-2024	Toegang/schoolplein	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Er is weinig tot geen toezicht wie het schoolgebouw betreed. Als om half 9 de school start komen er grote aantallen mensen tegelijk binnen. Je wil wel toezicht hebben. Ook gedurende de schooldag kan je eenvoudig de school binnen komen zonder dat iemand dat door heeft. Dit heeft al tot een aantal onprettige momenten geleid.
Erg veel medewerkers die langer dan 2 uur aaneengesloten achter een bureau zit (beeldschermwerk) hebben geen ergonomische werkplek. Dus in hoogte verstelbare tafel met ergonomische stoel en is ook niet ergonomisch ingesteld. Hulst kan hierbij helpen.	Afgerond	01-09-2024	25-09-2024	Kantoor- en werkruimtes algemeen	Helen Parkhurst		VL	W	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Onder andere de HR/Roostermakers, receptie en conciërges hebben geen ergonomische werkplek
In de herenkleedruimte is een tegel kapot en deze moet vervangen worden. Nu is er gevaar voor letsel	Afgerond	01-09-2024	26-08-2024	Gymnastieklokaal en sportlocaties	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Tegels om het half jaar bekijken wat de staat ervan is.

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Ouders buiten de school houden tijdens schooltijden of zonder afspraak	Afgerond	01-01-2025	11-07-2024	Sociale veiligheid	Helen Parkhurst		VL	2	Richard Boonstra	12-06-2024 14:19:31 Junior Hulst (Hulst BV) Meerdere keren per schooljaar komt er een ouder eenvoudig de school binnen (bijvoorbeeld ontevreden over een cijfer), is geen toezicht vanuit bijvoorbeeld receptie en loopt de ouder een klaslokaal in.
Ook bij tijdelijke matten/kleden zorgen dat deze vastgemaakt zijn aan de grond om valgevaar te voorkomen.	Afgerond	01-08-2025	11-07-2024	Gangen en trappen	Helen Parkhurst		VL	3	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) In de gymzaal zag je i.v.m. de examens dat diverse tijdelijke vloerbedekking los zat en je hierachter kon vallen.

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Zorg dat alle rookwerende deuren voorzien zijn van dranger met eventuele kleefmagneet. Geen wig of haakjes plaatsen	Afgerond	01-08-2025	11-07-2024	Gangen en trappen	Helen Parkhurst		VL	3	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Bij het Technasium wordt de deur geforceerd opengehouden d.m.v. een haakje
										
Beugels die niet gebruikt worden verwijderen. Nu steekt er één op hoofdhoogte uit waar niks op hangt en dan kan je je	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Gymnastieklokaal en sportlocaties	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Zorg dat beugels op een plek geplaatst worden, dat wanneer er niks ophangt je je hier niet aan kan blesseren/stoten.

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
hier aan blesseren. Deze valt namelijk niet op.										
Conciërge(s) gebruiken als soort klaarover die stilstaande auto's op plekken waar dit niet mag door laat rijden.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Toegang/schoolplein	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) De ronding/rotonde voor de school met kiss&ride wordt door meerdere auto's gebruikt om langdurig te wachten op hun (bijna) uitgaande kind, evenals meerdere andere plekken waar het niet mag waar ouders een langere tijd wachten met het ophalen van hun kind. Hierdoor is het moeilijk hier langs te rijden. Dit kan voor frustratie zorgen, maar ook voor paniek/problemen bij een calamiteit.
Stilstaande auto's op plekken waar ze niet mogen stilstaan wegsturen.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Toegang/schoolplein	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Zie punt 3. Vooral rond 15:00 uur wanneer meerdere klassen vrij zijn, staan meerdere

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
										ouders voor langere tijd te wachten op een plek waar dit niet is toegestaan (alleen kiss&ride). Dit kan zorgen voor frustratie, maar ook voor paniek bij bijvoorbeeld een calamiteit.
Meer parkeerplekken verzorgen.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Toegang/schoolplein	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Er is, vooral wanneer de studenten aankomen of opgehaald worden, geen plek om te parkeren, waardoor iedereen ergens gaat staan.
Alle kasten en stellingen die hoger zijn dan een meter verankeren.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Kantoor- en werkruimtes algemeen	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Heel veel kasten en stellingen zijn niet verankerd. Ook wankele stellingen met gevaarlijke producten erin zoals bij het scheikundelokaal. Bij de volgende lokalen i.i.g. het verankeren realiseren (is telefonisch al doorgenomen met Richard).Voorbeelden van ruimtes zijn: C212 (incl. berging), E213, E017, E016, D014, A007. Echter moet dit overal nagelopen worden, omdat dit in een groot deel van de school het geval is. Tot slot wordt er veel te veel doorgestapeld op de kasten met veel gevaar dat iets naar beneden kan vallen

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
 										

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
										

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Tafels in ruimte D014 zijn kapot en moeten weggehaald worden. Na het repareren kunnen ze terug en anders weggooien	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Leslokalen (zaakvakken)	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Je ziet dat ze stuk zijn, maar ze staan er wel in het lokaal. Dus kan het voor gevaren zorgen.

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Zie punt 13 hoofdstuk 9 met alle foto's. Alle kasten en stellingen boven de 1 meter hoogte moeten nagelopen worden en verankerd worden. Ook moeten meerdere leger i.v.m. valgevaar hooggestapelde opslag.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Leslokalen (zaakvakken)	Helen Parkhurst		VL	W	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Alle ruimtes en foto's zijn bij punt 13 hoofdstuk 9 gevoegd.
Gevaarlijke middelen/stoffen in de Scheikunde- en Natuurkundelokalen veiliger opbergen. Deze staan nu in wankele stellingen in glazen potten. Deze stellingen zijn niet verankerd, zie eerdere punten, maar staan ook helemaal vol, te vol. Ook zijn meerdere middelen hoog geplaatst en als het fout of mixt met iets anders heb je alle gevolgen van dien.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Praktijkpleinen	Helen Parkhurst		VL	W	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Wees bewust van de gevaarlijke middelen bij Natuurkunde- en Scheikundelokalen en berg dit altijd veilig op. Kinderen kunnen nu zelf ook iets pakken als ze willen en als het fout gaat heb je hele grote problemen.

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
										
Alle snoeren die voor langere tijd gebruikt worden, wat van bijvoorbeeld veel verlengsnoeren het geval is, vastmaken aan de grond of in een goot.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Kantoor- en werkruimtes algemeen	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Er wordt veel gebruik gemaakt van vooral losse verlengsnoeren die er voor een langere tijd liggen, maar niet vastgemaakt zijn aan de grond. We gaan een NEN3140-keuring doen in augustus en dan zullen we dit ook nogmaals benoemen. Ruimtes waar dit het geval is, is B206,

Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
										Mediatheek, D018 en met de examens lag alles op de grond voor kinderen met dyslexie. Echter moet het daarbij, waarbij er meerdere verlengsnoeren op elkaar gebonden zijn, juist vastgemaakt worden aan de grond. Wanneer je er één meeschopt, neem je alles mee.

2015-2016



Actie	Status	Planning	Afgerond	Hoofdstuk	Org. eenheid	Onderdeel van	Bron	RK	Verantwoordelijke	Notities / bevindingen
Zie eerder punt. Veel snoeren, vooral van verlengsnoeren, liggen los op de grond. Deze liggen hier vaak lang, dus moet vastgemaakt worden of in goot.	Afgerond	01-09-2024	11-07-2024	Leslokalen (zaakvakken)	Helen Parkhurst		VL	B	Richard Boonstra	10-07-2024 11:24:14 Junior Hulst (Hulst BV) Uiteraard hebben docenten en studenten ook hun laptop met een snoer, deze kan niet vastgemaakt worden aan de grond. Maar los door het lokaal kan onveilig zijn.
RI&E verslag in het AMS Systeem plaatsen. Ik heb als onderwerp maar even 'algemene aspecten' gekozen hiervoor. Ik hoop dat dit werkt!	Afgerond	07-05-2024	28-05-2024	Algemene aspecten	Helen Parkhurst		LA	3	Junior Hulst (Hulst BV)	

Effect : 5 categorieën

1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder
3 Belangrijk; letsel en verzuim
7 Ernstig; invaliditeit
15 Zeer ernstig; een dode (acuut of op termijn)
40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)

Blootstellingfrequentie: 6 categorieën

0.5 Zeer zelden
1 Enkele uren per jaar
2 Soms, maandelijks
3 Wekelijks of incidenteel
6 Dagelijks tijdens de werkuren
10 Voortdurend

Waarschijnlijkheid: 7 categorieën

0.1 Bijna niet denkbaar (nooit van gehoord)
0.2 Praktisch onmogelijk (nooit van gehoord binnen bedrijfstak)
0.5 Denkbaar maar niet waarschijnlijk (wel gehoord binnen bedrijfstak, niet in bedrijf)

1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk grensgeval (laatste tien jaar niet voorgekomen)
3 Ongewoon maar mogelijk (in de laatste jaren in het bedrijf wel eens gebeurd)
6 Goed mogelijk (enkele keren per jaar in bedrijf)
10 Kan worden verwacht; bijna zeker (komt vaak/vaker voor in bedrijf)

W=Wettelijk
B=Beleidsmatig